

Объект: участка БСУ (склад хранения кислот).

Необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1. | Помещение склада (категория «А», согласно данным на дверях помещения) не оборудовано автоматической установкой пожаротушения (фактическая $S=710,5 \text{ м}^2$). | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, табл. А.3 п. 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; | 01.02.2020 | |

Объект защиты: участка хранения ГСМ.

Необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (расположенный в операторной прибор приемно-контрольный отключен). | п. 61 Правил Противопожарного режима Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». | 01.10.2019 | |
| 2. | По периметру обвалования резервуарного парка не предусмотрены ручные извещатели пожарной сигнализации на расстоянии не более чем через 150 м при хранении нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120 °С и не более 100 м для остальных нефтепродуктов и на расстоянии не более 5 м от обвалования парка. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4.90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | 01.02.2020 | |
| 3. | Для здания насосной (категория «А», согласно данным на стене помещения) не предусмотрен ручной извещатель пожарной сигнализации снаружи здания, у входа. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4.90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | 01.02.2020 | |

объекта защиты: здание АРИ (эксплуатируемое как участок покраски), эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

Объект защиты: здание АРИ 1 (эксплуатируемое как цех по изготовлению бур. укрытия).

Необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

Объект защиты: здание АРИ 2 (эксплуатируемое как склад).

Необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

Объект защиты: здание АРИ 3 (эксплуатируемое как плотницкий цех).

Необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| | | | | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |
|----|---|---|------------|--|

Объект защиты: здание АРИ 4 (эксплуатируемое как гараж).

Необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

объекта защиты: здание АРИ 5 (эксплуатируемое как склад), эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

объекта защиты: здание АРИ 6 (эксплуатируемое как склад), эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
|-------|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |
|----|---|---|------------|--|

объекта защиты: здание АРИ 7 (эксплуатируемое как склад), эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

объекта защиты: здание финской столовой (эксплуатируемое как общежитие), эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1. | Излучатель и приемник линейных дымовых пожарных извещателей в центральной части пространства за фальшпотолком установлены таким образом, чтобы их оптическая ось проходит на расстоянии более 0,6 м. от уровня перекрытия. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.5.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.10.2019 | |
| 2. | Линейные дымовые пожарные извещатели в пространстве за фальшпотолком установлены таким образом, что минимальное расстояние от их оптических осей до окружающих предметов (фермы перекрытия, фальшпотолок) менее 0,5 м. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.5.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.10.2019 | |
| 3. | При имитации неисправности в системе пожарной сигнализации, | ч. 5 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | 01.10.2019 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | путем извлечения точечного дымового пожарного извещателя с посадочного места, установленного в тамбуре эвакуационного выхода в северной части здания пульт контроля и управления не выдает информационный сигнал о возникновении неисправности. Извещатель находится в состоянии «Отключен». | безопасности». | | |
| 4. | Точечный дымовой пожарный извещатель, установленный в тамбуре эвакуационного выхода в северной части здания, при имитации ОФП не переходят в состояние «Пожар», тем самым система обнаружения пожара не осуществляет автоматическое обнаружение пожара. Извещатель находится в состоянии «Отключен». | ч. 4 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 01.10.2019 | |
| 5. | При срабатывании системы пожарной сигнализации в здании не происходит автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». | 01.10.2019 | |
| 6. | Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, так как в здании предусмотрено проживание людей (общежитие). | ч. 7 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 01.10.2019 | |

объекта защиты: здание ремонтно-механических мастерских, эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Общие | | | | |
| Центральный склад | | | | |
| 2. | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (прибор приемно-контрольный отсутствует). | п. 61 Правил Противопожарного режима Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». | 01.10.2019 | |
| 3. | В соответствии с категориями по пожарной опасности помещение склада категории В по пожарной | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 01.02.2020 | |

| | | | | |
|-------------------|--|---|------------|--|
| | опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более оборудуются автоматической установкой пожаротушения (фактически 5,8 м). | п. А.4, табл. А.1 п. 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | | |
| БПО по ЗБС | | | | |
| 4. | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (прибор приемно-контрольный отсутствует). | п. 61 Правил Противопожарного режима Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». | 01.10.2019 | |
| БПО по КРС | | | | |
| 5. | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (прибор приемно-контрольный отсутствует). | п. 61 Правил Противопожарного режима Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». | 01.10.2019 | |

объекта защиты: здание котельной, эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

объекта защиты: здание котельной (растворный узел), эксплуатируемого акционерным обществом «Самотлорнефтепромхим», находящегося по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение, НБТОиКО №2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | В здании помещения не защищены соответствующими автоматическими установками независимо от площади, в соответствии с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4А, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.02.2020 | |

Начальник СКИПиА Нежура С.Г.

Предписание от 29.07.2019 № 120/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара