

Техническое задание на ремонт джойстиков

№ п/п	Требования к выполнению работ
1	<p>Подрядчик производит диагностику оборудования, определяет перечень неисправных компонентов, а также объем работ по неисправному оборудованию.</p> <p>Диагностика Оборудования проводится в целях его последующего ремонта. Ремонт оборудования осуществляется после проведения диагностики. Подрядчик определяет объем необходимых работ неисправных компонентов, подлежащих замене, исходя из состояния оборудования, на момент проведения диагностики и согласовывает с Заказчиком. Список обслуживаемого оборудования приведен в направляющей форме.</p>
2	<p>В процессе ремонта вышедшие из строя потенциометры должны быть заменены на датчики углового положения, имеющие положительное заключения от ООО «Уралмаш НГО Холдинг» на использование в командоаппаратах потенциометрических для управления буровой лебедкой. Все отремонтированное оборудование должно поставляться в состоянии готовности к использованию. Подрядчик выполняет работы по ремонту оборудования в срок не более 20 рабочих дней со дня получения оборудования в ремонт от Заказчика.</p> <p>Все запчасти, узлы, которые Подрядчик использует при выполнении работ, должны быть новыми, с техническими характеристиками не ниже, чем у вышедших из строя, не восстановленными, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при их использовании.</p> <p>Использование запчастей не должно ухудшать техническое состояние эксплуатируемого оборудования Заказчика. Качество запчастей, предлагаемых Подрядчиком, должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида продукции и гарантировать безопасность при их эксплуатации.</p> <p>Замененные запасные части, узлы передаются Заказчику.</p>
3	Транспортировка оборудования к месту проведения ремонта и обратно производится за счет Подрядчика.

Главный энергетик

А.В. Новиков